

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98895**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Ján Fazekáš FFESTO</b> Cintorínska 12 93521 Tlmače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja : AXSP1801</b> <b>Výr. číslo: 182777</b> <b>Záruka do: 25.09.2020</b> <b>Dátum prijmu do servisu :22.06.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie elektroniky a statora

*Vyjadrenie* Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.  
Stator javil námky zaťaženia vodou.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00 ks	64,5200	64,5200
2	180012004	Stator	1,00 ks	14,2300	14,2300
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>98,7500</b>
Základ					<b>98,7500</b>
DPH 20%:					<b>19,75</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>118,50</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 22.06.2023