

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100128**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S | KOLINEK, s.r.o. Blatec 207 78375 Blatec IČO: 60321717 DIČ: IČ DPH: CZ60321717 |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900 | Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 166047 Záruka do: 23.09.2018 Dátum prijmu do servisu :12.01.2024 |
| e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784 | |

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

| Č. | Tovar | Názov | Množstvo/ MJ | Jed. cena | Spolu CZK |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | 144001011 | Rotor | 1,00 ks | 836 | 836,00 |
| 2 | 144000002 | Držiak uhlíkov s uhlíkmi | 1,00 ks | 302 | 302,00 |
| 3 | 95CZ | Práca, servisná prehliadka | 0,50 hod | 526 | 263,00 |
| 4 | 94CZ | Prepravné | 2,00 ks | 125 | 250,00 |
| Spolu bez DPH: | | | | | 1 651,00 |

K úhrade celkom:**1 651,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 12.01.2024