

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99555**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	ADIMA, s.r.o.. Robotnícka 1 03601 Martin IČO: 44559470 DIČ: 2022734461 IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 175785 Záruka do: 18.09.2019 Dátum prijmu do servisu :28.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky, rotoa, uhlíkov.

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
2	144001017	Spínač	1,00 ks	13,5000	13,5000
3	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	0,9500	0,9500
4	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
5	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
7	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					115,3100
Základ					115,3100
DPH 20%:					23,06
K úhrade celkom:					138,37

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 29.09.2023