

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Arnold Molnár

BX800

Dátum prijatia na servis: 06.09.2023

Výrobné číslo: 163466

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 25.01.2018

800W/SDS-plus

Popis závady :
 Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300846	07.09.2023	800001006	Podložka guľičky	1,00	Arnold Molnár
			800001005	Guľička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
Výdajka	2301663	08.09.2023	800001006	Podložka guľičky	1,00	Arnold Molnár
			800001005	Guľička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
Faktúra	32300665	08.09.2023	800001006	Podložka guľičky	1,00	Arnold Molnár
			800001005	Guľička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	

