

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98884**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	COSTRUO, spol. s r.o. Parný mlyn 5142 98401 Lučenec IČO: 31588794 DIČ: 2020465018 IČ DPH: SK2020465018
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : RX 1700 Výr. číslo: 187186 Záruka do: 14.05.2021 Dátum prijmu do servisu :20.06.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a elektroniky.

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	170001026	Rotor	1,00 ks	69,1200	69,1200
2	170001057	Elektronika	1,00 ks	45,7100	45,7100
3	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
4	152170010	Sada uhlíkov	1,00 ks	7,2900	7,2900
5	152170012	Rukoväť - pravá	1,00 ks	19,6500	19,6500
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
7	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					169,5900
Základ					169,5900
DPH 20%:					33,92
K úhrade celkom:					203,51

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 20.06.2023