

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99254**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	DITL METAL, s.r.o. Dvory nad Žitavou 2159 94131 Dvory nad Žitavou IČO: 35911131 DIČ: 2021925642 IČ DPH: SK2021925642
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač Výr. číslo: 155551 Záruka do: 05.12.2019 Dátum prijmu do servisu :18.08.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					66,1400
Základ					66,1400
DPH 20%:					13,23
K úhrade celkom:					79,37

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 21.08.2023