

Majiteľ reklamovaného predmetu:
KLIMATECH s.r.o.

AXSP 1440

Dátum prijatia na servis: 16.10.2023

Výrobné číslo: 185215

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 25.01.2021

14,4V/4Ah

Popis závady :
 Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300989	16.10.2023				KLIMATECH s.r.o.
			144001017	Spínač	1,00	
			144001019	Elektronika	1,00	
			144001018	Nálepka na elektroniku	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
	97PP	Prepravné a balné	2,00			
Výdajka	2301962	18.10.2023				KLIMATECH s.r.o.
			144001017	Spínač	1,00	
			144001019	Elektronika	1,00	
			144001018	Nálepka na elektroniku	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
	97PP	Prepravné a balné	2,00			
Faktúra	32300769	18.10.2023	144001017	Spínač	1,00	KLIMATECH s.r.o.

144001019	Elektronika	1,00
144001018	Nálepka na elektroniku	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50
97PP	Prepravné a balné	2,00