

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Michal Karásek****BX800****Dátum prijatia na servis: 01.02.2024**

Výrobné číslo: 185209

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 18.02.2021

800W/SDS-plus

Popis závady :
Poškodenie aretácie, kábla a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:
Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie nástroja. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400068	02.02.2024				Michal Karásek
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001038	Piest	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2400184	06.02.2024				Michal Karásek
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001038	Piest	1,00	

800001039	O-krúžok	1,00
800001016	Aretácia prevodu	1,00
100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00
100607000	Ložisko 607-2RS	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00

Faktúra 32400055 06.02.2024

Michal Karásek

130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00
110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00
800001038	Piest	1,00
800001039	O-krúžok	1,00
800001016	Aretácia prevodu	1,00
100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00
100607000	Ložisko 607-2RS	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00