

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99718**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Milad,s.r.o.</b> Švábovce 53 05912 Hôrka IČO: 46020462 DIČ: 2023194668 IČ DPH: SK2023194668
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN BX 800 Kombinované kladivo <b>Výr. číslo:</b> 194940 <b>Záruka do:</b> 27.04.2023 <b>Dátum prijmu do servisu :20.10.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie rotora a statora

*Vyjadrenie* Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
4	800001071	Stator	1,00 ks	11,1000	11,1000
5	800001074	Držiak uhlíkov	1,00 ks	16,3200	16,3200
6	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	7,2900	7,2900
7	800001016	Aretácia prevodu	1,00 ks	1,5800	1,5800
8	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
Spolu bez DPH:					<b>79,9100</b>
Základ					<b>79,9100</b>
DPH 20%:					<b>15,98</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>95,89</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 20.10.2023