

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99988

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Miroslav Ovčáčik Potoční 169/12 74235 Odry IČO: 43557902 DIČ: IČ DPH: CZ6503192190
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 165952 Záruka do: 09.06.2018 Dátum prijmu do servisu :04.12.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	845	845,00
2	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	23	23,00
3	144001017	Spínač	1,00 ks	329	329,00
4	144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00 ks	177	177,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					1 887,00

K úhrade celkom:

1 887,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 04.12.2023