

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99005**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MITALIC,s.r.o. Hlinné 247 09435 Soľ IČO: 36709808 DIČ: 2022286013 IČ DPH: SK2022286013
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX12501 Výr. číslo: 184191 Záruka do: 16.11.2018 Dátum prijmu do servisu :17.07.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	125010022	Rotor	1,00 ks	21,9000	21,9000
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	7,2900	7,2900
4	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
Spolu bez DPH:					39,6600
Základ					39,6600
DPH 20%:					7,93
K úhrade celkom:					47,59

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 18.07.2023