

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100564**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Radim Slezák Nálepková 975/7 70800 Ostrava - Poruba IČO: 68142544 DIČ: IČ DPH: CZ7204195526
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1800 Výr. číslo: 173142 Záruka do: 15.06.2019 Dátum prijmu do servisu :08.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	879	879,00
2	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	24	24,00
3	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
4	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					1 416,00

K úhrade celkom:**1 416,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 12.03.2024