

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**ROSTA s.r.o.**

**BX800**

**Dátum prijatia na servis: 31.01.2024**

Výrobné číslo: 159226

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 14.07.2017

800W/SDS-plus

Popis závady :  
 Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2400065	31.01.2024	800001065	Rotor	1,00	ROSTA s.r.o.
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2400151	02.02.2024	800001065	Rotor	1,00	ROSTA s.r.o.
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Faktúra</b>	32400043	02.02.2024	800001065	Rotor	1,00	ROSTA s.r.o.

100607000	Ložisko 607-2RS	1,00
110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00