

Majiteľ reklamovaného predmetu:
TOPOS TOVARNÍKY, a.s.

AXSP 1800

Dátum prijatia na servis: 01.02.2024

Výrobné číslo: 184739

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 10.12.2020

18V/4Ah

Popis závady :
 Poškodenie rotora a držiaka uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400072	05.02.2024	180001010	Rotor	1,00	TOPOS TOVARNÍKY, a.s.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2400179	05.02.2024	180001010	Rotor	1,00	TOPOS TOVARNÍKY, a.s.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32400052	05.02.2024	180001010	Rotor	1,00	TOPOS TOVARNÍKY, a.s.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	

