

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
VVPAS s.r.o.****HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 12.10.2023**

Výrobné číslo: 200862

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 12.07.2024

18V|125mm|Komplet

Popis závady :
Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301919	12.10.2023				VVPAS s.r.o.
			180006026	Spínač	1,00	
			180006013	Elektronika	1,00	