

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100361**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	ATYP BAUINVEST, s.r.o. K Surdoku 25 08001 Prešov IČO: 36478644 DIČ: 2020014546 IČ DPH: SK2020014546
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	Typ stroja : BX800 Výr. číslo: 173773 Záruka do: 25.05.2019 Dátum prijmu do servisu :13.02.2024

Porucha Poškodenie rotora, kábla, aretácie a uhlíkov.

Vyjadrenie K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie nástroja. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
2	125010032	Prechodka kábla	1,00 ks	1,7100	1,7100
3	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
4	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
5	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
6	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	7,2900	7,2900
7	800001016	Aretácia prevodu	1,00 ks	1,5800	1,5800
8	800001039	O-krúžok	1,00 ks	2,6800	2,6800
9	410000888	Vazelína	1,00 ks	0,8900	0,8900
10	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
11	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					73,5900
Základ					73,5900
DPH 20%:					14,72
K úhrade celkom:					88,31

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 13.02.2024