

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99201

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	BATOS z.s. Praha 4 - Braník 14700 Praha - Podolí IČO: 07921985 DIČ: IČ DPH: CZ07921985
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX12501 Výr. číslo: 171392 Záruka do: 02.03.2019 Dátum prijmu do servisu :09.08.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	125010022	Rotor	1,00 ks	531	531,00
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	113	113,00
3	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	141	141,00
4	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	177	177,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
Spolu bez DPH:					1 225,00

K úhrade celkom:

1 225,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 09.08.2023