

Majiteľ reklamovaného predmetu:
DITL METAL, s.r.o.

HERMAN AXSP-1441IAKU skrutk.s

Dátum prijatia na servis: 16.02.2024

Výrobné číslo: 213162

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 05.10.2024

14,4V| 50Nm| BLDC| Komplet

Popis závady :
poškodenie motora

Vyjadrenie k závade:

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

| Typ dokladu | Číslo | Dátum dokladu | Číslo | Názov | Množstvo | Partner |
|----------------|---------|---------------|-----------|-------|----------|--------------------|
| Výdajka | 2400302 | 16.02.2024 | 144003011 | Motor | 1,00 | DITL METAL, s.r.o. |