

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98979**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	KLEVA s.r.o. 900 95173 Jelenec IČO: 50871901 DIČ: 2120518411 IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXAG1800 Výr. číslo: 178445 Záruka do: 20.12.2019 Dátum prijmu do servisu : 11.07.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky a spínača

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180006026	Spínač	1,00 ks	13,5200	13,5200
2	180006013	Elektronika	1,00 ks	62,7100	62,7100
3	125010005	Tlačítko aretácie	1,00 ks	1,3900	1,3900
4	125010006	Pružina aretácie	1,00 ks	1,2800	1,2800
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
6	97PP	Prepravné a balné	5,00	0,0000	0,0000
Spolu bez DPH:					88,9000
Základ					88,9000
DPH 20%:					17,78
K úhrade celkom:					106,68

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 12.07.2023