

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99477

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	KOVPAL s.r.o. Kpt. Jaroše 531 41712 Proboštov IČO: 25421433 DIČ: IČ DPH: CZ25421433
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX15001 Výr. číslo: 191425 Záruka do: 25.02.2022 Dátum prijmu do servisu :21.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	150010025	Rotor	1,00 ks	687	687,00
2	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	124	124,00
3	130000002	Sada uhlíkov WX15001	1,00 ks	208	208,00
4	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
Spolu bez DPH:					1 282,00

K úhrade celkom:

1 282,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 25.09.2023