

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99871**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	KP Mont Nitra, s.r.o. Cabajská 10 94901 Nitra IČO: 47057025 DIČ: 2023745735 IČ DPH: SK2023745735
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX 1200 Výr. číslo: 170257 Záruka do: 07.12.2018 Dátum prijmu do servisu :14.11.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie úderníka a následne rotora +poškodnie kábla

Vyjadrenie Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je zvyčajne nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	8,2000	8,2000
2	152120070	Rotor	1,00 ks	92,7300	92,7300
3	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	5,0800	5,0800
4	152120071	Magnet	1,00 ks	11,1100	11,1100
5	100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00 ks	6,2400	6,2400
6	152000034	Gufero 17x32x8	1,00 ks	6,5100	6,5100
7	152120016	Gufero 30x42x8	1,00 ks	4,9500	4,9500
8	152120123	Úderník kpl.	1,00 ks	38,2800	38,2800
9	152120041	O-krúžok	1,00 ks	4,2000	4,2000
10	152120040	Piest	1,00 ks	19,6000	19,6000
11	152120042	Piest	1,00 ks	6,5200	6,5200
12	152120048	Ojnica	1,00 ks	7,8100	7,8100
13	152120028	Tlmič	1,00 ks	4,8700	4,8700
14	100690700	Ložisko 6907	1,00 ks	24,8100	24,8100
15	152120049	Kízne ložisko	1,00 ks	14,5500	14,5500
16	152120007	Valček	1,00 ks	5,6900	5,6900
17	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60 hod	20,0000	32,0000
18	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					303,1500
Základ					303,1500
DPH 20%:					60,63
K úhrade celkom:					363,78

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 14.11.2023