

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Marek Lovas LovaStav

HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska

Dátum prijatia na servis: 29.01.2024

Výrobné číslo: 200893

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 28.06.2024

18V|125mm|Komplet

Popis závady :
Poškodenie elektroniky, spínača, statora a nefunkčnosť jedného akumulátora.

Vyjadrenie k závade:

Nefunkčný akumulátor bol vymenený za nový.

K poškodeniu statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400125	29.01.2024				Marek Lovas LovaStav
			180006013	Elektronika	1,00	
			125010002	Spínač	1,00	
			180006041	Stator	1,00	
			100696000	Ložisko 696	1,00	
			144000014	AkumulátorBL 18040 18V 5Ah s indikátorom	1,00	