

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**PREFABETÓN Diviaky**

**MX 516**

**Dátum prijatia na servis: 22.03.2024**

Výrobné číslo: 177820

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 06.05.2024

1700W/30mm hexag.

Popis závady :

Poškodenie rotora, statora, ložiska a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora dochádza pri znečistení, preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. U znečisteného náradia dochádza k zaneseniu ventilačných štrbín a zníženiu prietoku vzduchu. Zanesenie štrbín má za následok zvýšenie teploty a poškodenie motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400517	25.03.2024	141516065	Rotor	1,00	PREFABETÓN Diviaky
			141516068	Stator	1,00	
			100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00	
			151000800	Vazelína	1,00	
			141516071	Kryt statora	1,00	
<b>Výdajka</b>	2400518	25.03.2024	141516075	Sada uhlíkov	1,00	PREFABETÓN Diviaky
<b>Faktúra</b>	32400161	25.03.2024	141516075	Sada uhlíkov	1,00	PREFABETÓN Diviaky