

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99958**

| | |
|--|--|
| HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S | Václav Ostatnický Horní Prosíčka 6 58401 Prosíčka IČO: 62067346 DIČ: IČ DPH: CZ6612230504 |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900 | Typ stroja : BX 1200 Výr. číslo: 174477 Záruka do: 19.07.2019 Dátum prijmu do servisu :29.11.2023 |
| e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784 | |

Porucha Poškodenie úderníka a následne rotora

Vyjadrenie Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je zvyčajne nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

| Č. | Tovar | Názov | Množstvo/ MJ | Jed. cena | Spolu CZK |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | 152120070 | Rotor | 1,00 ks | 2259 | 2 259,00 |
| 2 | 100608000 | Ložisko 608-2RS | 1,00 ks | 124 | 124,00 |
| 3 | 152120071 | Magnet | 1,00 ks | 271 | 271,00 |
| 4 | 100620100 | Ložisko 6201-2RS | 1,00 ks | 152 | 152,00 |
| 5 | 152000034 | Gufero 17x32x8 | 1,00 ks | 159 | 159,00 |
| 6 | 152120016 | Gufero 30x42x8 | 1,00 ks | 121,4 | 121,40 |
| 7 | 152120123 | Úderník kpl. | 1,00 ks | 933 | 933,00 |
| 8 | 152120041 | O-krúžok | 2,00 ks | 102 | 204,00 |
| 9 | 152120047 | Pero | 1,00 ks | 40 | 40,00 |
| 10 | 100690700 | Ložisko 6907 | 1,00 ks | 605 | 605,00 |
| 11 | 95CZ | Práca, servisná prehliadka | 1,60 hod | 526 | 841,60 |
| 12 | 94CZ | Prepravné | 2,00 ks | 125 | 250,00 |
| Spolu bez DPH: | | | | | 5 960,00 |

K úhrade celkom:**5 960,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 29.11.2023