

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.****HERMAN BX 800IKombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 06.02.2024**

Výrobné číslo: 210921

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 26.05.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :  
Poškodenie upínania.

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím nástroja v materiáli alebo pri poškodenej stopke nástroja dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou. Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400191	06.02.2024				LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
			800001006	Podložka guľičky	1,00	
			800001005	Guľička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			151000800	Vazelína	1,00	