

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
OB-BELSTAV, s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 08.08.2023**

Výrobné číslo: 211578

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 29.07.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie úderníka

Vyjadrenie k závade:

Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301434	08.08.2023				OB-BELSTAV, s.r.o.
			800001040	Valec	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			800001038	Piest	1,00	
			800001025	Úderník	1,00	
			800001026	Príruba úderníka	1,00	
			800001027	O-krúžok	1,00	
			800001028	O-krúžok	1,00	
			800001029	Príruba	1,00	
			800001022	Poistný krúžok	1,00	