

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
OB-BELSTAV, s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 18.09.2023**

Výrobné číslo: 212978

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 09.11.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie úderníka

Vyjadrenie k závade:

Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301715	18.09.2023				OB-BELSTAV, s.r.o.
			800001025	Úderník	1,00	
			800001024	Príruba úderníka	1,00	
			800001040	Valec	1,00	
			800001038	Piest	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			800001022	Poistný krúžok	2,00	