

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Oraving, s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 06.10.2023**

Výrobné číslo: 197647

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 20.01.2023

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím nástorja v materiáli alebo pri poškodenej stopke nástorja dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou.

Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia. Počas tejto činnosti je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300952	06.10.2023				Oraving, s.r.o.
			800001006	Podložka guličky	1,00	
			800001038	Piest	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2301890	09.10.2023				Oraving, s.r.o.
			800001006	Podložka guličky	1,00	
			800001038	Piest	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300744	09.10.2023				Oraving, s.r.o.
			800001006	Podložka guličky	1,00	

800001038	Piest	1,00
800001039	O-krúžok	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00